

Sostituito il quarzo per mettere il Beacon in regola con le Normative IARU.

Ora esce su 50, 457 MHz dal locatore JN61HQ

per leggere o scaricare l'articolo, cliccare : [Beacon IW0DAQ/B V 5](#)