

NEWS 25-12-2013 AGGIORNATA LA RELEASE DI WAVE ORA FUNZIONA

NEWS 08-10-2013 Dopo aver verificato, sembra che le probabilita' del mancato funzionamento e stato per via di un aggiornamento

soft del samsung s4,la piu' credibile.Infatti tutto funzionava perfettamente con sdr touch e wavesink e rtl2832u ,ora e' RTL2832U

che non riesce a colloquiare ,neanche con tcp ip .Ipotizzando poi che l' aggiornamento abbia cambiato i diritti ho provato ad accedere come

SU (Super User) entrando come sviluppatore. MA NEANCHE QUESTA FUNZIONA.

SAMSUNG S4 Menu sviluppatore -->Andate nelle impostazioni --> info dispositivo-->versione build -->>pigiare 7 volte

fino a che non vi appare sviluppatori __tornate nel menu ed appare una nuova opzione



OLD 04-10-2013 attenzione al programma almeno sul mio cellulare non si riesce piu' ad ascoltare sdr touch

e deve aver creato problemi nel percorso di rtl2832 driver sembra che rimane sempre in memoria.

OLD 2-10-2013 FUNZIONA TUTTO PERFETTAMENTE

NOVITA ANDROID RTL 2832






QUESTO SONO LE SCRITTE (ZOMMATE) CHE SI VEDONO NELLA JPG ANTECEDENTE

```

RF frequency offset           | -4519.53 Hz
FM stereo separation         | 0.0 dB
FM deemphasis                | 50 us
RDS phase offset            | 151 deg
RDS clock offset            | -45 ppm
RDS num. CRC ok             | 0
RDS num. CRC error          | 99
RDS num. SYNC error         | 298
RDS bit error rate          | 0.0191929
    
```

```

AFS list
 97.0 MHz  104.9 MHz  105.2 MHz  98.6 MHz
 88.4 MHz  100.3 MHz  100.4 MHz  100.2 MHz
 103.9 MHz  104.7 MHz  88.6 MHz   97.2 MHz
 88.1 MHz  105.0 MHz  105.1 MHz  107.7 MHz
 97.6 MHz  106.0 MHz  97.7 MHz   92.1 MHz
 94.8 MHz  103.8 MHz  98.1 MHz   90.0 MHz
    
```



Per informazioni sui corsi di laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Elettronica, visitate il sito www.unipi.it o chiamate il numero verde 800 20 20 20.